

# 樹脂鉄板

- ☞ 歩行者の転倒防止
- ☞ 海上自衛隊艦艇の甲板で使用されている樹脂を使用



- ★ 溶接作業による炎により樹脂が解ける場合があります。
- ★ 表面に水が溜まると凍結する場合があります。
- ★ 鉄製キャタピラーの走行により損傷する場合があります。
- ★ 経年劣化には十分ご注意ください。
- ※ 注文生産となります。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

 東建リース株式会社

URL <https://tt-group.jp>

長崎北営業所	〒851-2108	長崎県西彼杵郡時津町日並郷新開3801	TEL 095-882-5555	FAX 095-882-4043
長崎西営業所	〒851-1133	長崎県長崎市小江町2734-41	TEL 095-860-0070	TEL 095-860-0511
大村営業所	〒856-0806	長崎県大村市富の原1丁目2734-41	TEL 0957-55-7299	TEL 0957-55-8972
諫早営業所	〒854-0065	長崎県諫早市津久葉町62-20	TEL 0957-49-8470	TEL 0957-25-8253
本社	〒852-8061	長崎県長崎市滑石2丁目3番9号	TEL 095-857-0802	TEL 095-857-3705